

Przedmiar renowacji i konserwacji wnętrza i zabytków ruchomych kościoła filialnego p.w. MB
przedmiot prac wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

wykonawca

inwestor

Data opracowania 10.12.2017 r.

KOŚCIÓŁ P.W. MB Różańcowej w Jamnie
przedmiar prac konserwatorskich - elementy architektury i dokumentacje

Lp.	zadanie	poz. w tabeli	pow. dm ² .	Ilość
	Konserwacja elementów architektonicznych wnętrza kościoła pw. MB Różańcowej w Jamnie			
Empora i chór				
1	bariera empory chóru architektura	8.RZEŻBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE 8.A.DREWNIANE, RAMY, MEBLE 8.A-10 elementy płaskie i konstrukcyjne 0,17%- 1,26%	185,13	1
2	bariera empory chóru polichromia	8.RZEŻBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE 8.A._DREWNIANE, RAMY, MEBLE 8.A-1 polichromowane 0,41%- 3,12%	547,47	1
3	bariera empory południoej architektura	8.RZEŻBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE 8.A.DREWNIANE, RAMY, MEBLE 8.A-10 elementy płaskie i konstrukcyjne 0,17%- 1,26%	320,78	1
4	bariera empory południowej polichromia	8.RZEŻBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE 8.A._DREWNIANE, RAMY, MEBLE 8.A-1 polichromowane 0,41%- 3,12%	951,55	1
5	słupy empory chóru	8.RZEŻBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE 8. F METALOWE 8.F-1.a żelazo, żeliwo 0,27%-1,00%	107,30	2
6	słupy empory południowej	8.RZEŻBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE 8. F METALOWE 8.F-1.a żelazo, żeliwo 0,27%-1,00%	107,30	4
7	podłoga empory chóru	8.RZEŻBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE 8.A.DREWNIANE, RAMY, MEBLE 8.A-10 elementy płaskie i konstrukcyjne 0,17%- 1,26%	3640,79	1
8	podniebie empory chóru	8.RZEŻBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE 8.A.DREWNIANE, RAMY, MEBLE 8.A-10 elementy płaskie i konstrukcyjne 0,17%- 1,26%	3327,75	1
9	podłoga empory południowej	8.RZEŻBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE 8.A.DREWNIANE, RAMY, MEBLE 8.A-10 elementy płaskie i konstrukcyjne 0,17%- 1,26%	4735,54	1

10	podniebie empory południowej	8.RZEŻBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE 8.A.DREWNIANE, RAMY, MEBLE 8.A-10 elementy płaskie i konstrukcyjne 0,17%- 1,26%	4411,88	1
	Dokumentacja i badania		ilość h	szt.
13	dokumentacja	18 DOKUMENTACJA I BADANIA 18.C dokumentacja konserwatorska 18.C-1 opracowania pisemne	15	1
14	badania	18 DOKUMENTACJA I BADANIA 18. B badania specjalistyczne (chemiczne, fizyczne, petrograficzne, mikrobiologiczne, dendrologiczne, konstrukcyjne, termografia i inne)	10	1
15	zdjęcia UV i IR bliskie i dalekie	18. C - 2 dokumentacja fotograficzna	1	10

Prospekt organowy.				
1	Architektura	8.RZEŻBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE 8.A._DREWNIANE, RAMY, MEBLE 8.A-1 polichromowane 0,41%- 3,12%	1092,00	1
2	aplikacje złoczone	RZEŻBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE DREWNIANE, RAMY, MEBLE 8.A-2 złoczone, srebrzone 0,81 %- 4,48 %	286,00	1
	Dokumentacja i badania		ilość h	szt.
3	dokumentacja	18 DOKUMENTACJA I BADANIA 18.C dokumentacja konserwatorska 18.C-1 opracowania pisemne	10	1
4	badania	18 DOKUMENTACJA I BADANIA 18. B badania specjalistyczne (chemiczne, fizyczne, petrograficzne, mikrobiologiczne, dendrologiczne, konstrukcyjne, termografia i inne)	10	1
5	zdjęcia UV i IR bliskie i dalekie	18. C - 2 dokumentacja fotograficzna	1	8
posadzka ceglana w nawie i prezbiterium				
	posadzka ceglana w nawie i prezbiterium	8 RZEŻBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE 8.C Z CEGŁY I CERAMIKI BUDOWLANEJ 8.C-2.a wątki ceglane 0,13 % - 0,25 %	19288,88	1
Konserwacja historycznych stropów				
1	strop w prezbiterium i nawie	8.RZEŻBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE 8.A.DREWNIANE, RAMY, MEBLE 8.A-1 polichromowane 0,41%- 3,12%	9966,50	1
2	strop nad chórem	8.RZEŻBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE 8.A.DREWNIANE, RAMY, MEBLE 8.A-10 elementy płaskie i konstrukcyjne 0,17%- 1,26%	4547,68	1
3	strop nad emporą	8.RZEŻBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE 8.A.DREWNIANE, RAMY, MEBLE 8.A-10 elementy płaskie i konstrukcyjne 0,17%- 1,26%	4642,69	1

	Dokumentacja i badania		ilość h	szt.
11	dokumentacja	18 DOKUMENTACJA I BADANIA 18.C dokumentacja konserwatorska 18.C-1 opracowania pisemne	55	1
12	badania	18 DOKUMENTACJA I BADANIA 18. B badania specjalistyczne (chemiczne, fizyczne, petrograficzne, mikrobiologiczne, dendrologiczne, konstrukcyjne, termografia i inne)	55	1
13	zdjęcia UV i IR bliskie i dalekie	18. C - 2 dokumentacja fotograficzna	1	35
Prace konserwatorskie przy ścianach				
4	ściana północna nawy	8. RZEŻBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNY 8.E_WYPRAWY ZABYTKOWE 8.E- 2 tynk z pobiałami 0,04% - 0,30%	5796,44	1
5	ściany prezbiterium	8. RZEŻBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNY 8.E_WYPRAWY ZABYTKOWE 8.E- 2 tynk z pobiałami 0,04% - 0,30%	7096,65	1
6	ściany empory parter - wschodnia, południowa i zachodnia	8. RZEŻBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNY 8.E_WYPRAWY ZABYTKOWE 8.E- 2 tynk z pobiałami 0,04% - 0,30%	5651,97	1
7	ściany empory balkon - wschodnia, południowa i zachodnia	8. RZEŻBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNY 8.E_WYPRAWY ZABYTKOWE 8.E- 2 tynk z pobiałami 0,04% - 0,30%	4533,15	1
8	ściana zachodnia nawy z łukiem	8. RZEŻBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNY 8.E_WYPRAWY ZABYTKOWE 8.E- 2 tynk z pobiałami 0,04% - 0,30%	2305,70	1
9	ściany wieży parter	8. RZEŻBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNY 8.E_WYPRAWY ZABYTKOWE 8.E- 2 tynk z pobiałami 0,04% - 0,30%	1701,13	1
10	ściany chóru I kondygnacja	8. RZEŻBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNY 8.E_WYPRAWY ZABYTKOWE 8.E- 2 tynk z pobiałami 0,04% - 0,30%	11684,40	1
	Dokumentacja i badania		ilość h	szt.
11	dokumentacja	18 DOKUMENTACJA I BADANIA 18.C dokumentacja konserwatorska 18.C-1 opracowania pisemne	65	1
12	badania	18 DOKUMENTACJA I BADANIA 18. B badania specjalistyczne (chemiczne, fizyczne, petrograficzne, mikrobiologiczne, dendrologiczne, konstrukcyjne, termografia i inne)	45	1
13	zdjęcia UV i IR bliskie i dalekie	18. C - 2 dokumentacja fotograficzna	1	30